

Białystok, 03 marca 2014 r.

**Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WG-I.431.5.2013.WZ

**Pan Roman Dawidziuk
Usługi Geodezyjno-Projektowe
ul. Kalwińska 7/13
16-060 Zabłudów**

ZALECENIA POKONTROLNE

W dniu 26 sierpnia 2013 roku zespół kontrolny Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w prowadzonej przez Pana firmie kontrolę problemową, której celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii – w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli, a w tym:

1. posiadanie uprawnień zawodowych, przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
2. wypełniania przez jednostkę obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
3. zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 21 lutego 2014 roku. W związku z powyższym, stosownie do przepisów §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090), przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację zadań będących przedmiotem kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono n/w nieprawidłowości w zakresie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie:

1. W większości kontrolowanych prac geodezyjnych (13 z 14 prac), dokumenty przekazywane do zasobu nie posiadały daty sporządzenia – § 16 pkt. 6 instrukcji technicznej O – 1 / § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
2. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 205/32, m. Białystok, obręb: Dojlidy Górne, robota Nr 9/2011;

KANCELARIA OGO
2014 -03- 03
przyjął

- na stanowisku instrumentu nr 100wc nie wykonano obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania – § 33 pkt. 1 instrukcji technicznej G – 4.
3. Projekt podziału działki nr 488 położonej w obrębie: Kleosin, gmina: Juchnowiec Kościelny, robota **Nr 10/2011**;
 - odległości nawiązania do osnowy pomiarowej wynoszą: do pkt. nr 233503 - 25.02 m, do pkt. nr 233501 - 23.24 m, do pkt. nr 233505 - 5.09 m. – zgodnie z § 21 pkt. 1 ppkt c instrukcji technicznej G - 4 długości boków powinny mieścić się w granicach, od 50 do 350 m, przy czym stosunek boków przyległych nie powinien być mniejszy niż 1:4.
 4. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 835, m. Białystok, obręb: Wysoki Stoczek, robota **Nr 21/2011**;
 - na stanowiskach instrumentu nr 2bg, 3bg, 4bg nie wykonano obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania – § 33 pkt. 1 instrukcji technicznej G - 4.
 - odległości nawiązania wynoszą: stanowisko nr 2bg do pkt 1wc: 38.58 m, stanowisko nr 4bg – do pkt 2bg: 26.22 m, zgodnie z § 21 pkt. 1 ppkt c instrukcji technicznej G – 4 długości boków powinny mieścić się w granicach, od 50 do 350 m, przy czym stosunek boków przyległych nie powinien być mniejszy niż 1:4.
 5. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 201/5 obręb: Solniczki, gmina: Juchnowiec Kościelny, robota **Nr 60/2011**;
 - odległości nawiązania stanowiska do osnowy pomiarowej wynoszą: do pkt. nr 2211 – 257.81 m, do pkt. nr 2045 – 17.91 m, zgodnie z § 21 pkt. 1 ppkt c instrukcji technicznej G – 4 długości boków powinny mieścić się w granicach, od 50 do 350 m, przy czym stosunek boków przyległych nie powinien być mniejszy niż 1:4.
 - na szkicu polowym brak części miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (polbruk) – § 17 instrukcji technicznej G-4.
 6. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 214/2 obręb: Zabłudów, gmina: Zabłudów, robota **Nr 77/2011**;
 - na szkicu polowym brak części miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (polbruk) – § 17 instrukcji technicznej G-4.
 7. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 8/6 obręb: Zabłudów, gmina: Zabłudów, robota **Nr 55/2012**;
 - na szkicu polowym brak części miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (polbruk) – § 29 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
 - na stanowisku instrumentu nr 2bg, nie wykonano obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania położone w odległości nie mniejszej niż 40,00 m. od stanowiska instrumentu – § 33 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
 8. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 153/8 obręb: Solniczki, gmina: Juchnowiec Kościelny, robota **Nr 60/2012**;
 - na stanowiskach instrumentu nr 251, 1bg, 2bg, nie wykonano obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiązania położone w odległości nie mniejszej niż 40,00 m. od stanowiska instrumentu – § 33 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

- na szkicu polowym brak części miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (bet.) – § 29 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
- 9. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 80/58, m. Białystok, obręb: Zawady, robota **Nr 78/2012**;
 - na szkicu polowym brak części miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (bet.) – § 29 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
- 10. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 314/6 obręb: Grabówka, gmina: Supraśl, robota **Nr 24/2013**;
 - na stanowisku instrumentu nr 100bg, nie wykonano obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiazania, położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu – § 33 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych.
 - na szkicu polowym brak części miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (ogrodzenie, bet.) – § 29 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
- 11. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działka nr 72/1, m. Białystok, obręb: Przemysłowy, robota **Nr 46/2013**;
 - na stanowisku instrumentu nr 101 nie wykonano obserwacji na co najmniej dwa punkty nawiazania położone w odległości nie mniejszej niż 40,00 m. od stanowiska instrumentu – § 33 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
- 12. Inwentaryzacja budynku z przyłączami, działki nr 202/10, 201/19 obręb: Ignatki, gmina: Juchnowiec Kościelny, robota **Nr 49/2013**;
 - na stanowiskach instrumentu nr 2bg, 3bg, nie wykonano obserwacji, na co najmniej dwa punkty nawiazania, położone w odległości nie mniejszej niż 40 m od stanowiska instrumentu – § 33 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
 - na szkicu polowym brak miar czołowych szczegółów I grupy dokładnościowej (ogrodzenie, polbruk, bet.) – § 29 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

1. Przy wykonywaniu pomiarów metodą biegunową na stanowisku instrumentu należy wykonywać obserwacje na co najmniej dwa punkty nawiazania położone w odległości nie mniejszej niż 40 m. od stanowiska instrumentu – § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);
2. W treści sporządzanych szkiców polowych należy wykazywać dane i informacje /w szczególności miary kontrolne pomierzonych szczegółów terenowych/ określone przepisami § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.;

3. Dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych winny zawierać daty ich sporządzenia i podpisy wykonawcy - § 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

Odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne oczekuję w ciągu 30 dni od daty doręczenia pisma.

Podlaski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


Marian Brożyna