

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 26 czerwca 2014 r.

PS-III.9612.111.2014.AM

Pan Bogusław Dębski
Prezes Szpitala Powiatowego w
Zambrowie spółka z o.o.
ul. Papieża Jana Pawła II 3,
18-300 Zambrów

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniach 16 i 17 czerwca 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o. prowadzącego przedsiębiorstwa pod nazwą: Przedsiębiorstwo Lecznictwa Szpitalnego oraz Przedsiębiorstwo Lecznictwa Ambulatoryjnego z/s w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 3, w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 17 czerwca 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość brak przeprowadzenia przeglądu technicznego aparatów pn.:

- Respirator I VENT nr seryjny 2008W030039 którego dokumentacja techniczna nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 21 maja 2012 r.
- Kardiomonitor UltraView SL 2700 nr seryjny 1387-006481 którego dokumentacja techniczna nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 13 stycznia 2014 r.
- USG MEDISON 8000 LIVE nr seryjny A3B001731 którego dokumentacja techniczna nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 1 lipca 2011 r. do 24 lutego 2013 r.
- Mikroskop Laboval 4 nr seryjny M245507 którego dokumentacja techniczna nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie 1 lipca 2011 r. do 1 czerwca 2014 r.
- Wirówka MPW 223e nr seryjny 10223e225310 którego dokumentacja techniczna nie zawierała wpisu dot. przeprowadzenia przeglądu technicznego w okresie od 23 listopada 2013 r. do 6 kwietnia 2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

Mając na uwadze powyższą nieprawidłowość wnoszę o: przestrzeganie terminów dokonywania przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego użytkowanego w przedsiębiorstwie wskazanych przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego

zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

Podjęcie działań w mających na celu prowadzenie działalności zgodnie z zapisami art. 90 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych winno nastąpić nie później, niż w dniu **otrzymania przedmiotowych zaleceń pokontrolnych**.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej