

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dn. 09.04.2013 rok

WG-I.431.5.2012.WZ

**Pan
Bogdan Zieliński
Starosta Wysokomazowiecki**

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie przepisów art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

- 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym;
 - 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 - 3) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 - 4) wydawanie na podstawie art. 18 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
- w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia kontroli.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 12 grudnia 2012 roku.

W związku z powyższym, stosownie do przepisów § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090), przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami realizację zadań będących przedmiotem kontroli.

W wyniku dokonania oceny załatwiania spraw wyszczególnionych w protokole kontroli stwierdzono n/w uchybienia:

- 1) Osnovy zakładane dla potrzeb założenia ewidencji gruntów nie zostały przeliczone na układ „2000”;
- 2) Dokonano z wynikiem pozytywnym kontroli dokumentacji zgłoszonych prac geodezyjnych, przed jej włączeniem do zasobu, pomimo n/w nieprawidłowości:
 - *brak dat sporządzenia dokumentacji przez wykonawców prac geodezyjnych – dotyczy spraw: KERG 2170 – 20/2010, KERG 2447 – 57/2010, KERG 2447 – 106/2010, KERG 2114 – 4/2011, KERG 2393 – 5/2011, KERG 2335 – 15/2011, KERG 2337-16/2012;*
 - *pomiary sytuacyjno – wysokościowe, inwentaryzacyjne i realizacyjne z zastosowaniem metody biegunowej wykonywane były ze stanowisk bez nawiązania kontrolnego (§ 32, 33 Instrukcja techniczna G– 4) – dotyczy spraw: KERG 2447 – 57/2010, KERG 2447 – 106/2010, KERG 2224 – 30/2011, KERG 2393 – 5/2011;*

- *brak klauzuli potwierdzającej prawomocność postanowienia wyrażającego opinię o podziale – dotyczy sprawy KERG 2170 – 20/2010,*
 - *na mapie podziału nieprawidłowo opisano słownie powierzchnię działki dzielonej, oznaczonej nr 4 – zgodnie z przepisami § 61 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. – pole powierzchni działki ewidencyjnej określa się w hektarach, brak dat sporządzenia dokumentacji – dotyczy sprawy KERG 2280-70/2012.*
- 3) W okresie objętym kontrolą kontrolowana jednostka nie przeprowadziła działań mających na celu wyłączenie z zasobu materiałów zasobu przejściowego i materiałów które utraciły przydatność użytkową.
 - 4) Zarządzenie Nr 12 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 15 listopada 2001 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zawiera nieaktualne dane odnośnie osoby zastępującej przewodniczącego Zespołu;
 - 5) w przypadku uzgodnień Nr: ZUD 4/2010, ZUD 24/2010, ZUD 42/2010, ZUD 88/2010 ZUD 34/2011, ZUD 61/2012 stwierdzono że posiedzenia Zespołu odbyły się pomimo nieobecności stałych członków Zespołu tj. *przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto w posiedzeniach ZUD Nr: ZUD 24/2010 i ZUD 34/2011 nie brał udziału przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych,*
 - 6) Na dokumentach potwierdzających dokonanie uzgodnień zamieszczane są klauzule o treści nie w pełni zgodnej z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku.

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

- 1) Przeliczyć na układ „2000” funkcjonujące w obszarze powiatu osnowy sytuacyjne;
- 2) Kontrole dokumentacji powstałej w wyniku wykonania prac geodezyjnych, w zakresie określonym przepisami § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku, należy przeprowadzać z należytą starannością i wnikliwością. Należy przy tym także przestrzegać terminu określonego przepisami § 10 w/w rozporządzenia dotyczącego włączania dokumentacji do zasobu;
- 3) Przeprowadzić działania mające na celu wyłączenie z zasobu materiałów zasobu przejściowego i materiałów które utraciły przydatność użytkową;
- 4) Zaktualizować Zarządzenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej;
- 5) Przestrzegać zasady, by w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uczestniczyli stali członkowie Zespołu. Na uzgodnionej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dokumentacji należy zamieszczać klauzule o treści zgodnej z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie realizacji w/w zaleceń pokontrolnych – w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego

Marian Brożyna