

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, dnia 5 czerwca 2014 r.

PS-III.9612.82.2014.AP.

Marek Arciuch
adres do korespondencji:
ul. Młynowa 17
15-404 Białystok

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w toku przeprowadzonej w dniu 22 maja 2014 r. kontroli planowej podmiotu leczniczego – Marek Arciuch, adres do korespondencji: ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: SNZOZ LEGE ARTIS, ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok, w zakresie: „Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej”, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią Patrycję Arciuch-Łapińską w dniu 22 maja 2014 r. przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak terminowego wykonywania przeglądów technicznych następujących aparatów:
 - polomierza typu FREY AP 300, Nr RFDE 001K/8006RTP w okresie od 01.01.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - aparatu javala typu OF-3, Nr 135 w okresie od 01.01.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - synoptofora typu TU64-1-2437-77, Nr 10 w okresie od 01.01.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - lampy szczelinowej typu SZCZL-2B, Nr TU-3-1150-84 w okresie od 01.01.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - autorefraktometru typu SPEED-1, Nr 31744 w okresie od 01.01.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - wziernika okulistycznego typu HO-110, Nr 318679 w okresie od 01.01.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - aparatu EEG typu DigiTrack, Nr 20402199 w okresie od 08.02.2014 r. do 19.02.2014 r.,
 - aparatu USG: LogicScan 128 EXT-1Z Kit, Nr 2163-080904-006 od dnia 01.07.2011 r. (okres objęty kontrolą) do dnia 27.02.2014 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.),

2. podmiot leczniczy nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w zakresie:
 - wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu USG w komórce organizacyjnej pn. Poradnia endokrynologiczna z siedzibą Białymstoku, ul. Młynowa 17 (H.C.4.2.1. – USG w dziedzinie medycyny 44 – endokrynologia).

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości wnoszę o:

1. przestrzeganie terminów dokonywania przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego użytkowanego w przedsiębiorstwie wskazanych przez podmioty uprawnione przez wytwórcę do dokonywania napraw, przeglądów i serwisowania aparatury i sprzętu medycznego
zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.),
2. złożenie do organu rejestrowego wniosku o wpis zmian w zakresie:
 - wpisu kodów resortowych wskazujących na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu USG w komórce organizacyjnej pn. Poradnia endokrynologiczna z siedzibą Białymstoku, ul. Młynowa 17 (H.C.4.2.1. – USG w dziedzinie medycyny 44 – endokrynologia).**zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).**

Podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości winno nastąpić **w terminie do 30 dni** od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie należy poinformować organ rejestrowy **w terminie 14 dni** od dnia wykonania zaleceń pokontrolnych o usunięciu stwierdzonej nieprawidłowości.

Ponadto przypominam, iż nieprzestrzeganie **zapisów art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia o działalności leczniczej tj. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych**, może spowodować wykreślenie z rejestru, po uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/ – /

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej